



La scène s'est passé le 12 septembre 2017 sur le chantier d'un hotel au quartier Bonapriso à Douala .Un jeune homme d'environ 28 ans a trouvé la mort sur le chantier d'un immeuble de 16 niveaux.Le jeune plombier s'est vu coincé entre l'ascenceur et ses rails de passage.C'est après environ 6 heures de temps que les secours vont arriver et retirer le corps sans vie de l'infortuné.

Voici un autre accident qui vient encore mettre en exergue l'épineuse question des mesures de sécurité et le port des EPI sur les site en chantier.En attendant,une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exacte de ce drame.